

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı: 75990205-869 - 3064  
Konu: Hizmet/Malzeme Alımı

Kırşehir  
26.10.2022

**TEKLİF MEKTUBUDUR**

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı yazılı Malzeme/Hizmet Doğrudan alım usulü ile ihale edileceğinden vereceğiniz teklif mektubunuzu satınalma birimine fax/mail yada elden ulaştırmanızı rica ederim.

Hastanemiz Tel: 0386 213 45 15 - 16 Dahili: 1878-1879-1895-1898  
Hastanemiz Faksı: 0386 213 32 31  
E-mail: kirshireah.salma@saglik.gov.tr

Nevza KURU  
Müdür Yardımcısı

NOT: Teklif mektupları en geç 27/10/2022-Saat: 15:00  
Kadar Satınalma Birimine Ulaştırılmalıdır.

SIRA	UBB/UTS BARKOD NO	MALZEMENİN CINSİ	MARKA MODELİ	MİKTARI		BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1		Hastanemiz Radyoloji Servisinde kullanılan Toshiba marka Alexion Advance model 3CC1462034 seri nolu 1008581291 künye numaralı Bilgisayarlı Tomografi (BT/CT) Sistemine HV İNVERTERUN FAN temini		1	Adet		
TOPLAM =							

**EK: TEKNİK RAPOR**

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

- 1- Teklif Birim Fiyatları KDV Hariç ve Türk Lirası olarak verilecektir.
- 2-Silinti, kazıntı ve imza kaşe bulunmayan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 3- Numune İstenildiği takdirde numune en kısa sürede satınalma birimine gönderilecektir.
- 4-UBB/UTS kapsamında yer alan ürünlerin tek başına UBB/UTS kaydı yeterli olmayıp, teklifi üretici/ithalatçı firma dışında veren firmalar için , üretici veya ithalatçı tarafından UBB/UTS de alt bayii olarak tanımlanmış olması gerekmektedir.
- 5-Bakanlığımız TKHK nun 09.01.2017 tarih ve 00036890436 sayılı yazılan gereğince , UBB kapsamındaki malzemeler için firmaların " TIBBİ CİHAZ SATIŞ YERİ YETERLİLİK BELGELERİNİ de teklifleri ile birlikte sunmaları gerekmektedir.
- 6-İstekliler listedeki bütün kalemlere veya diledikleri kalemlere teklif verebilirler.
- 7-Sözkonusu alımla ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, kargo taşıma ve tüm ulaşım giderleri sigorta giderleri uhtesinde kalan kişi/firmaya aittir.
- 8-İdareміz mal/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.
- 9-Değerlendirmemiz kalem kalem , yada işin bütünlük arz etmesi bakımından toplam fiyat esasına göre yapılabilecektir.Ödemeler kurumun mali durumuna göre yapılır. Teklifimize fiyat veren firma bu hükmü kabul etmiş sayılır.
- 10-Malzemeler Depo teslimidir.Depoya taşınması ile ilgili tüm taşıma v.b.giderler firmaya aittir.
- 11-Teklif veren firma S.U.T.hükümleri gereğince idare tarafından işlem yapılacağını kabul etmiş sayılır.
- 12- Alımlar Acil ihtiyaçlarımıza yönelik olduğundan , idareміz tarafından verilen sipariş sonrası belirtilen gün içerisinde teslimatı yapılmayan ürünler için idareміz siparişi tek tarafı iptal etme hakkına sahiptir. Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.
- 13-Alım uhtesinde kalan firma alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile SUT Kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TİTUBB kayıtlarını esas almadığından , hastanemiz idaresi bu kayıtları esas almayacak , anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından da tedarikçi firmaya rücu edilerek , ödeme yapılsa bile tespit edilen zararın tamamı alım yapılan firmadan tahsil edilecektir. Firma teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.
- 14- Son teklif verme süresi içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.


\* TEKNİK ŞARTNAME TÜM MADDELERİNE UYGUN ÜRÜN TEKLİF ETTİĞİMİZİ KABUL VE BEYAN EDERİZ.  
İMZA VE KAŞE :


## TEKNİK RAPOR

Hastanemiz Radyoloji servisinde kullanılan Toshiba marka Alexion Advance model 3CC1462034 seri nolu 1008581291 künye nolu BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT / CT) SİSTEMİ - 16 KESİT, çalışma esnasında normal dışı gürültü oluşmuştur. Bakım arıza sözleşmeli firma tarafından yapılan kontrolde cihazın Hv İnverterun fanı arızalı olduğu ve yenisi ile değiştirilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Cihaz arızasının giderilmesi ve başka problemlere sebep olmaması için Hv İnverterun fanının dış piyasana temin edilmesi gerektiğine dair teknik rapordur.  
18.10.2022

NOT: Cihazı fanı, 24 Volt DC, 0,8Amper, 19,5W Fan. EBAT: 119 X 119 X 38mm olacaktır.  
Fan, tomografi cihazına monte edildikten ve uygun olması durumunda kabul edilecektir.

  
Avşar YAGMUR  
Elektronik Mühendisi

  
Ümran LAÇIN  
Biyomedikal Teknikeri

  
Murat ŞİPAHI  
Radyoloji Sorum Tek

  
Ahi Evran Üniversitesi  
Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Reşat ARSLAN  
Makine Mühendisi